

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ DEFEKTINIS AKTAS

Adresas: Liepų g. 5, Kvietiniai, Klaipėdos r. sav.

Būsto priežiūros vadybininkė: Ligita Šunokienė

Problema: rūšio langai, nesandarūs mediniai, išlūžę.

Numatomi atlikti darbai			
Eil. nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis
1.	Senų langų demontavimas	Vnt	8
2.	Naujų langų įrengimas	Vnt	8
3.	Lauko palangių įrengimas	Vnt	8
4.	Apdailos įrengimas iš lauko ir vidaus	M2	25
5.	Darbo vietos susitvarkymas	Kompl.	1

Lango matmenys 1,0 m. x 0,36m.

Prieš užsakant gaminius rangovas išsimatuoja papildomai. Langų spalva numatoma tamsiai ruda.

