

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ DEFEKTINIS AKTAS

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 23, Gargždai, Klaipėdos r. sav.

Būsto priežiūros vadybininkė: Ligita Šunokienė

Problema: rūšio durys senos, nesandarios, patenka pašaliniai žmonės.

Numatomi atlikti darbai			
Eil. nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis
1.	Durų demontavimas	Vnt	4
2.	Naujų durų įrengimas (su raktu rakinamas)	Vnt	4
3.	Apdailos įrengimas	M2	3
4.	Darbo vietos susitvarkymas, durų išvežimas	Kompl.	1
5.	Raktų gamyba	Vnt.	40

Durų matmenys **1,95 m. x 0,92 m.**

Prieš užsakant gaminius rangovas išsimatuoja papildomai. Durų spalva numatoma tamsiai ruda.

