

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ DEFEKTINIS AKTAS

Adresas: Kastyčio g. 5, Gargždai, Klaipėdos r. sav.

Būsto priežiūros vadybininkė: Ligita Šunokienė

Problema: laiptinės rūšio durys senos, medinės, nesandarios.

Numatomi atlikti darbai			
Eil. nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis
1.	Durų demontavimas	Vnt	2
2.	Naujų durų įrengimas	Vnt	2
3.	Apdailos įrengimas	M2	1
4.	Darbo vietos susitvarkymas	Kompl.	1
5.	Raktų gamyba	Vnt.	40

Durų matmenys **2,15 m. x 1,00 m.**

Prieš užsakant gaminius rangovas išsimatuoja papildomai. Durų spalva numatoma tamsiai ruda.

